

Avenidas en el Camino de Val de la Horca

10/09/2015



Las propuestas para solucionar las avenidas en el camino de Val de la Horca realizadas por el Aparejador Municipal y el Técnico de Patrimonio del Ayuntamiento de Zuera, y las conversaciones con personal de Carreteras (tanto del ministerio como de la empresa de conservación) están dando sus frutos.

Ayer, 9 de septiembre, comenzó a trabajar personal de carreteras en la zona realizando las siguientes labores:

- Limpieza de la cuneta en la zona del grafiti, donde ha aparecido un tragadero que conecta directamente con el barranco.
- Ampliación de este tragadero para que toda el agua que antes se salía de la cuneta y acababa en Zuera Sur, ahora se meta al barranco.
- Ejecución de varias conexiones al barranco a lo largo del camino superior, para evitar que e

! agua discurra por éste y se meta en el barranco cuanto antes.